

CRITICAL INSTRUCTIONS

Application: **Ford Various LCV 2.2LD**

Part Number:
786880-5006S
786880-5012S
786880-5019S
786880-5021S



LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- **Remplacer la crépine d'huile et le tuyau d'alimentation en huile**

Le puisard doit être retiré et nettoyé, puis une nouvelle crépine d'huile et un tuyau d'alimentation en huile doivent être installés.

Le système d'alimentation en huile du turbocompresseur a tendance à se restreindre. La plupart des pannes de ce turbocompresseur sont causées par des abrasifs/corps étrangers dans l'huile qui s'accumule dans le système. L'exécution des actions ci-dessus minimisera le risque d'endommagement du nouveau turbocompresseur.



Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au fournisseur de cet appareil avant de commencer tout travail

