

# CRITICAL INSTRUCTIONS

Part Number:

720168-5011S

720168-0011E

Application: **Saab 9-3/9-5, Opel Signum**



**LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :**

- **Remplacer la durite de retour d'huile**

**Un nouveau tuyau de retour d'huile doit être monté en même temps que le turbocompresseur**

Le tuyau de retour d'huile de ce véhicule a tendance à se restreindre avec le temps, ce qui entraîne une augmentation de la pression d'huile à l'intérieur du turbo. L'augmentation de la pression fait passer l'huile dans les systèmes d'échappement et d'admission d'air, ce qui entraîne une fumée bleue du moteur. Cela peut se produire après l'installation d'un nouveau turbocompresseur, même si le véhicule n'affichait pas ce problème auparavant.

**Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au fournisseur de cet appareil avant de commencer tout travail**

