

# CRITICAL INSTRUCTIONS

Application: **Audi / Skoda / Volkswagen 2.5LD**



Part Number:

**454135-5009S /**

**454135-5010S**

**LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :**

- **Vérifiez le système de reniflard**

**Remplacer le filtre et monter des pièces supplémentaires lors du remplacement du turbocompresseur**

Le système de reniflard du moteur a tendance à se restreindre avec le temps, provoquant une augmentation de la pression du puisard. L'augmentation de la pression d'huile à l'intérieur du turbocompresseur fait passer l'huile dans les systèmes d'échappement et d'admission d'air, ce qui entraîne une fumée bleue du moteur. Cela peut se produire après l'installation d'un nouveau turbocompresseur, même si le véhicule n'affichait pas ce problème auparavant. Le remplacement du filtre résout le problème et les pièces supplémentaires l'empêchent de se reproduire.

**Référence filtre reniflard : 059103464B**

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au fournisseur de cet appareil avant de commencer tout travail

