

CRITICAL INSTRUCTIONS

Application: Ford Transit 2.2LD



Part Number:
787556-5022S
854800-5001S
786880-5006S/5021S
786880-5012S/5019S

LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES ::

- **Remplacer la crépine d'huile, le tuyau d'alimentation d'huile et la pompe à huile moteur**

Le carter doit être retiré et nettoyé, puis une nouvelle crépine d'huile, un tuyau d'alimentation en huile et une pompe à huile moteur installés.

Après 100 miles, changez l'huile et le filtre.

Le système d'alimentation en huile du turbocompresseur a tendance à se restreindre avec le temps.

La plupart des défaillances de ce turbocompresseur sont causées par des abrasifs dans l'huile qui s'accumulent dans le système. L'exécution des actions ci-dessus minimisera le risque de casse du nouveau turbocompresseur.

Il existe un problème de rappel connu avec la pompe à huile moteur pour les véhicules entre 2011 et 2013. Veuillez remplacer la pompe à huile du moteur et l'ensemble de durites en plus de remplacer les éléments ci-dessus - la pompe d'origine peut présenter un risque accru d'usure, ce qui peut entraîner une réduction de la pression d'huile entraînant une panne prématurée du turbo.



Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au fournisseur de cet appareil avant de commencer tout travail

