

CRITICAL INSTRUCTIONS

Application: Land Rover/Ford Transit 2.2/2.4/2.5LD



Part Number:
49131-05403
49S31-05403/05403E
49S31-05313/05313E
752610-5032S/0032E
767933-5015S/0015E
787556-5022S
854800-5001S
752610-5035S/0035E

LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- **Remplacer la crépine d'huile et la durite d'alimentation en huile**

Le puisard doit être retiré et nettoyé, puis une nouvelle crépine d'huile et un tuyau d'alimentation en huile doivent être installés. Après 100 kms, changez l'huile et le filtre.

Le système d'alimentation en huile du turbocompresseur a tendance à se restreindre avec le temps. La plupart des défaillances de ce turbocompresseur sont causées par des abrasifs dans l'huile qui s'accumulent dans le système. L'exécution des actions ci-dessus minimisera le risque d'endommagement du nouveau turbocompresseur.

Remarque : d'après les données reçues, nous avons constaté une augmentation des retours de turbocompresseurs avec ce problème.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au fournisseur de cet appareil avant de commencer tout travail

