

# CRITICAL INSTRUCTIONS

Application: **Audi A4/A6 / VW Passat 1.8LP**



Part Number:

**53039880029 /**

**53039880029E**

**LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :**

- **Monter le nouveau kit de durite d'alimentation en huile**

Si vous utilisez ce turbo 53039880029 pour remplacer un 53039880005 ou 53039880005E

Le nouveau kit de durite d'alimentation d'huile de remplacement est plus grand et mieux protégé que la conception d'origine, qui a tendance à se restreindre avec le temps, ce qui réduit le débit d'huile vers le turbocompresseur. Le non-respect de cette modification peut entraîner des dommages immédiats au turbocompresseur au démarrage.

**Tuyau d'alimentation en huile : 058145778**

**Bouclier thermique : 058129585B**

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au fournisseur de cet appareil avant de commencer tout travail

