

CRITICAL INSTRUCTIONS

Part Number:
789773-5026S

Application: **Mitsubishi Fuso Canter**



LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- **Vérifiez le système de reniflard**

Le système de reniflard du moteur a tendance à se restreindre avec le temps, provoquant une augmentation de la pression du puisard. L'augmentation de la pression d'huile à l'intérieur du turbocompresseur fait passer l'huile dans les systèmes d'échappement et d'admission d'air, ce qui entraîne une fumée bleue du moteur. Cela peut se produire après l'installation d'un nouveau turbocompresseur, même si le véhicule n'affichait pas ce problème auparavant.

Vérifiez le système de reniflard du moteur pour les blocages/restrictions, y compris la soupape de récupération des gaz du carter moteur.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au fournisseur de cet appareil avant de commencer tout travail

