

CRITICAL INSTRUCTIONS

Part Number:

729325-5003S/5004S

729325-0003E/0004E

Application: **VW Caravelle/Transporter**



LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- **Vérifier la pompe à eau et le refroidisseur d'huile avant de monter le turbocompresseur**

La pompe à eau et le refroidisseur d'huile sont connus pour tomber en panne sur ce moteur, permettant à l'huile et à l'eau de se mélanger.

Cela réduit les propriétés lubrifiantes de l'huile, entraînant une défaillance du turbocompresseur.

Il est essentiel que la pompe à eau et le refroidisseur d'huile soient vérifiés avant de monter le nouveau turbo.

Important : La garantie du turbocompresseur ne couvre pas les dommages résultant d'une pompe à eau ou d'un refroidisseur d'huile défectueux.



Toute question concernant ce qui précède, doit être adressée au fournisseur de cette pièce avant de commencer tout travail

