

CRITICAL INSTRUCTIONS

Application: **Fiat / Saab / Opel**



Part Number:

767835-5001S

767835-0001E

LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- **Remplacer la crépine d'huile et la durite d'alimentation en huile**

Le carter doit être retiré et nettoyé, puis une nouvelle crépine d'huile et une durite d'alimentation d'huile installés

Le système d'alimentation en huile du turbocompresseur a tendance à se restreindre avec le temps. La plupart des défaillances de ce turbocompresseur sont causées par des abrasifs dans l'huile qui s'accumulent dans le système. L'exécution des actions ci-dessus minimisera le risque d'endommagement du nouveau turbocompresseur.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au fournisseur de cet appareil avant de commencer tout travail

