

CRITICAL INSTRUCTIONS

Application: **Land Rover Discovery / Range Rover Sport**



Part Number:
53049880069
53049880115
53049880116

LORS DU MONTAGE DE CE TURBO, IL EST ESSENTIEL DE RESPECTER LES INSTRUCTIONS SUIVANTES :

- **Inspectez le bouclier thermique pour déceler toute déformation**

Si nécessaire, ajustez la forme de l'écran thermique pour vous assurer que le mécanisme de l'actionneur n'est pas obstrué

Le matériau utilisé pour le bouclier thermique de ce turbocompresseur est assez flexible et peut facilement être déformé pendant le transport ou le montage. Il est possible que l'écran thermique malformé interfère avec le fonctionnement de l'actionneur, il convient donc de prendre des précautions supplémentaires pour éviter les problèmes de fonctionnement.

Toute question concernant ce qui précède doit être adressée au fournisseur de cet appareil avant de commencer tout travail

